

LÖSA PROBLEMET MED VÄRMEN

BAKGRUND

Under de senaste veckorna har föreningens fastigheter drabbats av flera radiatorer som har spruckit och börjat droppa vatten pga korrosion. Detta har varit akuta problem och för att åtgärda bristerna så var man tvungen att tappa ur hela värmesystemet. Detta betyder då att samtliga radiatorer i lägenheterna töms på vatten och fastigheten saknar uppvärmning under några timmar. Radiatorerna har sedan bytts och värmesystemet har fyllts upp igen. När detta är gjort så måste luften i radiatorerna släppas ut för att undvika luftfickor som dels drar ner värmeförmågan i den enskilda radiatoren och även bidrar till vidare korrosion genom att syre nu kommit in i värmesystemet.

VAD HÄNDER NU

Styrelsen har nu beslutat att utreda orsaken till att så många radiatorer har spruckit. Flera företag har kontaktats för att utreda detta. Vidare har den planerade luftningen ställts in temporärt. När ett beslut om att återuppta detta så kommer detta att aviseras ut.

VAD KAN DU GÖRA?

Styrelsen är intresserad av att samtliga som har problem med kalla radiatorer anmäler detta till Bredablick förvaltning. Detta för att inom en överskådlig tid kunna sammanställa vilka som upplever problem och att en handlingsplan för detta kan upprättas.

OBS! Det är viktigt att ni som boende vrider upp era termostater till max och låter dom stå i det läget framöver.

INGEN EGEN LUFTNING AV ELEMENTEN FÅR SKE, DÅ RISKERAR VI YTTERLIGARE SKADOR!

Om ni har några frågor kring detta så kan ni vända er till Bredablick Förvaltning på telefon: 010 – 177 59 00 eller på www.bredablickgruppen.se

Med vänlig hälsning
Bredablick förvaltning